Technische Prüfstelle für den Kraftfahrzeugverkehr beim DEKRA e.V. Dresden Dienststelle:

Kastanienweg 7, 14974 Genshagen Tel.: 03378/878740 Fax: 03378/878742

DEKRA DEKRA DEKRA DEKRA

DEKRA DEKRA DEKRA DEKRA

EKRA PEKRA/ DEKRA/ DEKRA

Fa. Aufbereitungssysteme GmbH Wilhelm-Meybach-Str. 6

14974 Ludwigsfelde

DEKRA DEKR 057108649

Fz-Art/-Klasse 88 SATTELZUGMASCHINE

Hersteller 9120 SCANIA (S)

Typ 500 A4X2

Fz-Ident-Nr. XLET4X20004396536

Zul.Ges.Masse 18000 kg Erstzulassung 09/1998 km-Stand 968755 Dat.letzt.HU 07/2005 AU-Fällig 07/2007

Prüfort 0000700679 Regulierer-Nr. 0000343342

Nachuntersuchung zur Hauptuntersuchung i.V.m. Sicherheitsprüfung gemäß § 29 StVZO

Berichts-Nr. 66290277 J2 vom 23.08.2006 zu Berichts-Nr. 67766397km

Seite 1 von 2

Ergebnis: ohne festgestellte Mängel

TF M0150

nächste HU fällig Juli 2007

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

Ihr Fahrzeug ist ohne festgestellte Mängel.

Eine Wiedervorführung ist nicht erforderlich.

Die Plakette wurde zugeteilt und

angebracht.

Die nächste Hauptuntersuchung ist fällig im Juli 2007

Ihr amtl.anerk.Sachverständiger o.Prüfer Dipl.-Ing. (FH) Andres Knaak Stempel und Unterschrift Hinweise:

-Kraftstoffbehälter / Kraftstofftank eingebeult

\*\*\*\*

Wir winschen Ihnen eine gute Fahrt.

Quittung Nr. 1211000000006104

DEKRA Automobil GmbH

Handwerkstraße 15

70565 Stuttgart

Ust-ID-Nr .:

DE 811297 970

1. NP zu HU in Verbindung mit SP §29 StVZO Gesamtbetrag ohne MwSt

MwSt 16% Gesamtbetrag inkl. MwSt Pers. Nr. 015496

22,50 EUR 19,40 EUR 3,10 EUR 22,50 EUR

Leistungen erfolgen im Auftrag der oben genannten Technischen Prüfstelle

DEKRA DEKRA DEKRA DEKRA DEKRA DEKRA DEKRA

RA DEKRA DEKRA DEKRA DEKRA DEKRA DEKRA DEKRA